

CUKROWNICTWO.

PODRECZNIK

dla pracujących w cukrowniach i rafinerach.

DZIEŁO W TRZECH TOMACH,

opracowane siłami zbiorowymi.

T O M II.

WARSZAWA.

Druk Rubieszewskiego i Wrótnowskiego, Nowy - Świat 34.

1897.

CUKROWNICTWO.

PODRĘCZNIK


dla pracujących w cukrowniach i rafinerach.

DZIEŁO W TRZECH TOMACH,

opracowane siłami zbiorowymi.

T O M I I.

- VI. Defekacja i saturacja, oprac. J. Piasecki
- VII. Cedzenie mechaniczne " M. Łebkowski i J. Zagleniczny.
- VIII. Filtracja kostna " B. Broniewski.
- IX. Stężanie soku " L. Rossmann przy współudziale
W. Wojcickiego.



WARSZAWA.

Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Nowy - Świat 34.

1897.

А

Дозволено Цензурою.
Варшава, 12 Июня 1897 года.

А

Omyłki druku do działu IX-go.

Str. 250 wiersz 10 od dołu zamiast <i>conajmniej</i>	powinno być <i>bynajmniej</i>
„ 267 „ 9 od góry „ <i>sprawdzić</i> „ <i>osiągnąć</i>	
„ 268 „ 11 od góry „ <i>ciśnienia i nasycenia</i> „ <i>ciśnienia nasycenia</i>	
„ 272 „ 18 od góry „ <i>wyników</i> „ <i>czynników</i>	
„ 298 „ 10 od góry „ <i>sużycia</i> „ <i>zmycia</i>	
„ 315 „ 20 od góry „ <i>mimowolne</i> „ <i>minimalne</i>	
„ 343 „ 16 od dołu po wyrazach <i>powierschnie wyparńic</i> , należy dodać: <i>zwiększyć</i>	
„ 464 „ 18 od góry, zamiast <i>B=100 a +</i> i t. d., powinno być <i>B=100 = a + ...</i>	
„ 470 „ 5 od dołu, zamiast $\frac{9,22 \times 564,30}{534,78}$ 9,74, powinno być	
	$\frac{9,22 \times 564,30}{534,78} = 9.74 \text{ kg pary}$
